

Nr. I.S.U. 1938514 din 10.03.2026
Nr. D.J.M. Galati 5178 din 09.03.2026
Nr. C.J.G.N.M. 1 din 09.03.2026

Nr. 840 din 13.03.2026
UNICOM OIL TERMINAL S.R.L.

RAPORT DE INSPECȚIE SEVESO

Nr. din Registrul unic de control: 3/09.03.2026

Denumirea obiectivului:	UNICOM OIL TERMINAL S.R.L.
Date de identificare ale unității inspectate :	Sediu social: Galati, Port Bazinul Nou Dana 54 CUI 1638660, J1992000980170
Încadrare conform Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase, cu modificările ulterioare:	Legea nr. 59/2016, obiectiv Seveso cu risc la limita superioară Capacități de stocare: Benzină 600 tone Motorină 12,500 tone Păcură 7,600 tone Gaz petrolier lichefiat (GPL) 270 tone
Data efectuării inspecției :	09 - 10.03.2026
Participanți:	Cpt. Roșu Cristian – ISUJ Galați Consilier Ouatu Eugen- A.N.M.P.D.J.M. Galați Comisar Harabagiu Camelia –GNM

Tematica	Părțile verificate ale obiectivului	Criterii de selecție
Verificarea respectării prevederilor Legii nr. 59/2016 de către operatorii economici în gestionarea activităților în care sunt implicate substanțe periculoase.	Unități verificate: - Instalație de vehiculare a benzinei / motorinei – descărcare din vagoane cisternă CF și depozitare rezervor;	Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase
Respectarea obligațiilor ce revin operatorilor economici conform art. 7 din Legea nr. 59/2016, de întocmire a Notificării	- Gospodărie de tranzvazare GPL (3 posturi de descărcare din vagoane cisternă C.S.I./cu ecartament larg și 6 posturi de încărcare cisternă/cu ecartament normal;	
Respectarea obligațiilor ce revin operatorilor economici conform art. 14 de informare a publicului în vederea creșterii gradului de conștientizare a riscurilor determinate de substanțele periculoase existente pe amplasament	- Rezervorul de stocare temporară a benzinei; - Rezervoarelor de stocare temporară a motorinei; - Rezervoarele de stocare temporară a păcurei/produse petroliere vâscoase;	

Tematica	Părțile verificate ale obiectivului	Criterii de selecție
Verificarea S.M.S.	- Gospodărie de păcură aferentă centralei termice-rezervoare C.T.;	
Verificarea activității de audit intern ale operatorului economic	- Rezervoare bitum de drumuri; - Rezervoare ulei;	
Verificarea deciziilor scrise și a actelor de autoritate	<u>S-au verificat :</u> 1.Cantitățile maxime de stocare și existente ale substanțelor periculoase;	O.M.A.I. nr. 156/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea și testarea planurilor de urgență în caz de accidente în care sunt implicate substanțe periculoase
Verificarea prin exercitiu a P.U.I. pe timpul desfășurării controlului	2.modul de operare cu substanțelor periculoase; 3. organizarea și responsabilitățile personalului implicat în managementul securității ;	O.M.A.I. nr. 712 /2005 pentru aprobarea dispozițiilor generale privind instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență
Verificarea instruirii în domeniul Situațiilor de urgență a salariaților	4. nivelul de pregătire a personalului și organizarea pregătirii continue în domeniul situațiilor de urgență; 5. identificarea și evaluarea pericolelor majore precum și existent unor proceuri în domeniu;	O.M.A.I. nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor
Verificarea realizării de către operatorul economic a obligațiilor privind condițiile tehnice de asigurarea a cerinței de securitate la incendiu, a respectării regulilor și măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor în scopul reducerii riscurilor și asigurarea condițiilor pentru limitarea propagării și dezvoltării incendiilor, prin măsuri tehnice și organizatorice, pentru protecția utilizatorilor, a forțelor care acționează la intervenție, a bunurilor și mediului împotriva efectelor situațiilor de urgență determinate de incendii.	6. controlul operational pentru evaluarea pericolelor majore; 7. măsuri pentru prevenirea scăpărilor de substanțe periculoase; 8. notificarea intervenției în situații de urgență; 9. înștiințarea și pregătirea pentru intervenție a forțelor proprii; 10. alarmarea personalului și salariaților proprii; 11.conducerea activităților proprii; 12.dotarea forțelor proprii cu mijloace de intervenție și înștiințare-alarmare în caz de accident/incident/avarie;	

Documente luate în considerare :

Documente	Verificare în teren	Da	Nu
Decizia de numire a responsabilului în managementul securității	Este numit responsabil în domeniul managementului securității ?	X În conformitate cu prevederile art.5, alin(2) din Legea 59/2016 prin decizia nr. 1203 din data 28.10.2025 – domnul ing. Medeleanu Gheorghită este numit responsabil în domeniul managementului securității.	
	Fișa postului conține îndatoriri pe această linie ?	X Fișa postului responsabilului în domeniul managementului securității din data 12.11.2011 conține la punct.3 alin 4. îndatoririle pe această linie.	
Notificarea activității	Capacitățile totale de stocare sunt conforme ultimei notificări ?	X Capacitățile maxime de stocare sunt conforme cu ultima notificare cu nr. 1417 din 06.03.2024 înregistrată la ISU/APM Galați, acestea fiind: <u>Benzină:</u> 800m ³ /600t. – rezervor metalic, cilindric, suprateran, capac flotant=1x800/600; <u>Motorină:</u> 15340m ³ /12500 t. – rezervoare cilindrice supraterane: existente pe amplasament: ❖ 2x920/750 (m ³ /t); ❖ 1x800/650(m ³ /t); ❖ 1x2300/1900(m ³ /t); ❖ 1x8000/6500(m ³ /t); ❖ 1x2400/1950(m ³ /t); care urmează să fie amplasate: ❖ 3x3000/1950 (m ³ /t); <u>Păcură:</u> 8172m ³ /7600t. <u>GPL:</u> 6 vagoane cisternă x45 t = 270 t. De la data efectuării precedentei inspecții (06.06.2025) și până în	

Documente	Verificare în teren	Da	Nu
		<p>prezent a nu au intervenit modificări ale capacităților de descărcare/încărcare și/sau depozitare, însă se intenționează mărirea capacităților de depozitare produse petroliere, motiv pentru care s-a revizuit și transmis o nouă notificare către autoritățile desemnate de lege. Ultima notificare a fost transmisă cu nr. 1417 din 06.03.2024 – capacitățile de stocare sunt cele înscrise în notificare.</p> <p>Cantitățile existente pe amplasament la data de 09.03.2026: benzină: 0 t, motorină 7400 t., GPL 0 t, păcură 0 t, gudron 5092 t, bitum 6642 t.</p>	
Analiza de risc	Mijloacele de siguranță și protecție prezentate în cadrul analizei de risc există în teren și funcționează ?	<p>X</p> <p>Instalațiile de pe amplasament care dețin substanțe periculoase au în stare de funcționare mijloacele/echipamentele de protecție – instalații electrice antiex, împământări la toate instalațiile tehnologice, instalații paratrăsnet, instalații de stingere cu apă și spumă pe fiecare rezervor, hidranți exteriori, tunuri fixe cu apa și suma, tun mobil cu apa și spuma. Mijloacele de siguranță și protecție prevăzute în raportul de securitate, înregistrat cu nr. 13592/29.05.2025 există în teren și funcționează.</p>	
Informare	Operatorul desfășoară o campanie continuă de informare a populației și rezultatele acestei campanii sunt supuse unui audit ?	<p>X</p> <p>Operatorul a desfășurat o campanie permanentă de informare a populației privind activitatea desfășurată pe amplasament, precum și</p>	

Documente	Verificare în teren	Da	Nu
		natura riscurilor existente de producerea a unor accidente majore în incinta obiectivului. Campania s-a desfășurat pe pagina de site a societății la capitolul <i>Informare publică</i> .	
	Dacă operatorul se supune Legii nr. 92/2003 pentru aderarea României la Convenția privind efectele transfrontiere ale accidentelor industriale, adoptată la Helsinki la 17 martie 1992, a notificat autoritățile țării vecine asupra pericolului reprezentat de amplasament ?	X Operatorul, datorită amplasamentului situat la o distanță de aproximativ 6 km față de Republica Moldova și 8 km față de Ucraina, se încadrează ca un obiectiv care se supune Legii nr.92/2003 (Convenția de la Helsinki). În analiza riscurilor realizată în raportul de securitate înregistrat cu nr. 13592/29.05.2025 nu au fost identificate scenarii de accidente majore care să genereze efecte transfrontaliere în cazul accidentelor industriale. Nu s-a realizat notificarea țării vecine asupra pericolului reprezentat de amplasament.	
Planul de urgență internă	Planul de urgență al operatorului este același cu cel transmis Inspectoratului pentru Situații de Urgență ?	X Da, PUI înregistrat cu nr. 2701416 28.03.2025.	
	Actualizările/Reviziile sunt la zi ?	X Actualizarile și reviziile planului de urgență intern sunt la zi.	
	Planul de urgență internă se găsește la dispecerat sau ofițerul de serviciu ?	X Un exemplar din PUI se găsește la gestionarii depozitului și un exemplar la Responsabilul cu managementul situațiilor de urgență – Medeleanu Gheorghită.	
	Extrasele din plan au fost transmise compartimentelor de specialitate din cadrul	X În vederea protecției populației, a diseminării	

Documente	Verificare în teren	Da	Nu
	operatorului, forțelor de intervenție, instituții publice sau operatori posibil a fi afectați de un accident ?	informațiilor, extrase din planul vechi au fost transmise compartimentelor de specialitate și forțelor de intervenție din cadrul operatorului, SPSU și personalului din afara societatii (convenții de lucru).	
	Angajații / Forțele de intervenție / Personalul de decizie au/are cunoștințe despre Planul de urgență internă ?	X Cu ocazia instruirilor periodice lunare și ocazionale personalul de intervenție a fost instruit cu privire la atribuțiile și responsabilitățile prevazute pentru fiecare în Planul de urgență internă/plan desfășurare exerciții cu raport de evaluare exercitiu și proces verbal de instruire.	
	Există concordanță între exercițiile desfășurate pe amplasament cu planificarea acestora și rapoartele după exerciții ?	În perioada 2025-2026 exercițiile s-au desfășurat lunar și în concordanță cu planul propriu de pregătire în domeniul situațiilor de urgență.	
	Există concordanță între scenariile din P.U.I. și exercițiile desfășurate ?	Exercițiul din luna februarie (18.02.2026) a avut ca tematică: modul de acțiune al echipelor de intervenție în cazul producerii unui cutremur, cunoașterea și folosirea tunurilor fixe de stingere a incendiilor și intervenția echipelor specializate în cazul producerii unui incendiu la parcul de rezervoare 3 x 10.000 m ³ (rezervorul T1).	

Sistemul de management al securității

		Respectă cerințele ghidurilor / practicilor internaționale	Îndeplinește cerințele într-o măsură satisfăcătoare	Grad scăzut de conformitate, asigurând minimul de securitate
Politica de prevenire a	Este acoperitoare și întocmită	Politica de prevenire a accidentelor majore / de		

		Respectă cerințele ghidurilor / practicilor internaționale	Îndeplinește cerințele într-o măsură satisfăcătoare	Grad scăzut de conformitate, asigurând minimul de securitate
accidentelor majore / de management în domeniul siguranței / securității	corespunzător	management în domeniul siguranței / securității este inclusă în raportul de securitate cu nr. 13592/29.05.2025.		
	Este făcută publică angajaților prin afișarea acesteia în locuri vizibile	Extrase din raportul de securitate cu privire la descrierea măsurilor de protecție și de intervenție sunt afișate la locurile de muncă cu risc de incendiu/explozie/instruirea se face și anual în cadrul instruirii lunare a personalului.		
Organizare și personal	Au fost identificate nevoile de pregătire ale întregului personal (angajați sau contractori) ?	Informațiile pentru întregul personal prezent sunt transmise către acestia în baza tematicilor de instruire prevăzute în planurile de pregătire în domeniul situațiilor de urgență avizate de către conducerea societății.		
	Sunt specificate cerințele minime de pregătire pentru fiecare post ?	Fiecare loc de muncă conține cerințele minime obligatoriu a fi respectate prin fișa postului.		
	Este stabilit un plan pentru pregătirea personalului și verificarea cunoștințelor ?	Pregătirea personalului și verificarea cunoștințelor cu privire la tematica în domeniul situațiilor de urgență se realizează conform planurilor de pregătire în domeniul situațiilor de urgență avizate de către conducerea societății.		
	Există un audit scris al sistemului ce prezintă	Procedura pentru desfășurarea auditului intern cod PS –		

		Respectă cerințele ghidurilor / practicilor internaționale	Îndeplinește cerințele într-o măsură satisfăcătoare	Grad scăzut de conformitate, asigurând minimul de securitate
	recomandări cu termene stabilite ?	8.2.2/12.05.2005. La nivelul societății există un audit scris al sistemului de organizare și personal – documentație sistem management. Ultimul audit intern a fost efectuat la data de 26.02.2026 – raport de audit cod F-8.2.2-04.		
Identificarea și evaluarea riscurilor	Este implementat un sistem pentru identificarea continuă a hazardurilor (operare normală/anormală)?	Urmare a expertizării instalațiilor, a evaluării capacității utilajelor și echipamentelor sub presiune, a realizării reviziilor și reparațiilor, a probelor de etanșitate se analizează comportarea echipamentelor, a modului de acțiune și a timpului de raspuns în vederea identificării și eliminării riscurilor existente pe amplasament. Evaluarea pericolelor majore se face în baza procedurii de lucru Evaluarea conformării (respectarea prevederilor legale MEDIU, SSM ȘI SU) PS 8.5.2/8.5.3 din 12.05.2005, Abateri de la regulamente SSM,SU, MEDIU PS 8.5.2/8.5.3.		
	Există proceduri pentru evaluarea riscurilor (probabilitate / frecvență și magnitudine) ?	X Evaluarea riscurilor identificate pe amplasament se face în baza procedurilor menționate la punctul anterior.		

		Respectă cerințele ghidurilor / practicilor internaționale	Îndeplinește cerințele într-o măsură satisfăcătoare	Grad scăzut de conformitate, asigurând minimul de securitate
	Există un sistem pentru controlul riscurilor (asigurarea că riscurile sunt menținute în limitele descrise în raportul de securitate) ?	X Există un sistem pentru controlul riscurilor pentru menținerea în limitele descrise în procedurile menționate anterior.		
	Au fost identificate instalațiile critice funcționării în siguranță și cărora li se acordă atenție sporită din punct de vedere al întreținerii și operării ?	X Având în vedere instalațiile existente pe amplasament care dețin și vehiculează substanțe periculoase (manipulare, depozitare), expertizarea acestora se face periodic/ISCIR și sunt încadrate cu personal calificat care verifică periodic starea de funcționare/ responsabil RSVTL.		
	Există un audit scris al sistemului ce prezintă recomandări cu termene stabilite ?	X La nivelul societății există un audit scris al sistemului de control riscuri. Ultimul audit intern a fost efectuat la data de 26.02.2026 – raport de audit cod F-8.2.2-04.		
Controlul operațional	Verificarea cunoștințelor angajaților ce lucrează în puncte critice asupra procedurilor de lucru în condiții normale și în situații de urgență	X Personalul propriu care lucrează în punctele critice din obiectiv este verificat cu ocazia executării activităților de instruire periodice și prin testări anuale ale cunoștințelor de specialitate specifice fiecărui loc de muncă.		

	Respectă cerințele ghidurilor / practicilor internaționale	Îndeplinește cerințele într-o măsură satisfăcătoare	Grad scăzut de conformitate, asigurând minimul de securitate
	De asemenea, personalul este permanent instruit cu privire la modul de acțiune în condiții normale și de avarie. Procedura operațională PO- 6.2.2-01/2005.		
Procedurile de lucru conțin și informații pentru operarea în situații de urgență ?	X Unitatea a elaborat procedurile de lucru specifice fiecărei instalații ce cuprinde informații privind operarea în situații de urgență a acestora care sunt prevăzute în lista procedurilor operationale și de lucru din manualul calității MC – UOT - 01. S.C.UNICOM OIL TERMINAL S.R.L a făcut dovada aplicării sistemului conform cerințelor normei și este certificat în conformitate cu procedura SGS UNITED KINGDOM – CERTIFICAT HU05/1629 EN ISO 9001:2000		
Întreținerea și mentenanța elementelor critice ale instalațiilor se fac pe baza unor proceduri bine documentate, prescripțiilor producătorului ?	X Întreținerea și mentenanța instalațiilor/echipamentelor se realizează de personal de înaltă calificare, pe baza procedurilor de lucru și a planurilor de acțiune elaborate și documentate prin programe de revizii și reparații anuale.		
Se ține o evidență	X		

		Respectă cerințele ghidurilor / practicilor internaționale	Îndeplinește cerințele într-o măsură satisfăcătoare	Grad scăzut de conformitate, asigurând minimul de securitate
	riguroasă asupra operațiunilor de mentenanță și întreținere ?	Operatorul are un program de revizie anuală și care prevede acțiuni rezultate din evaluarea tehnică a instalațiilor tehnologice și echipamentelor de lucru.		
	Este implementat și menținut un sistem de permise de lucru ?	X La nivelul unității este implementat un sistem de permise de lucru cu focul pentru personalul propriu în baza instrucțiunii interne din iunie 2007 pentru lucrări speciale.		
	Există un audit scris al sistemului ce prezintă recomandări cu termene stabilite ?	X La nivelul societății există un audit scris al sistemului de control riscuri. Ultimul audit intern a fost efectuat la data de 26.02.2026 – raport de audit cod F-8.2.2-04.		
Managementul pentru modernizare / managementul schimbărilor	Sunt implementate proceduri pentru definirea modificărilor instalațiilor / procedurilor / materialelor / contractorilor, etc. care fac obiectul managementului schimbărilor ?		Orice modificare a instalațiilor se realizează pe bază de proiect întocmit de persoane/societăți autorizate.	
	Sunt implementate proceduri care reglementează modul de analiză al riscului pentru schimbările	Orice modificare a instalațiilor utilizate care ar genera riscuri care nu au fost analizate în raportul de securitate impune o revizuire a		Nu este cazul

		Respectă cerințele ghidurilor / practicilor internaționale	Îndeplinește cerințele într-o măsură satisfăcătoare	Grad scăzut de conformitate, asigurând minimul de securitate
	propuse ?	documentelor prevăzute de prevederile legislației în vigoare – Legea 59/2016.		
	Există un audit scris al sistemului ce prezintă recomandări cu termene stabilite ?			Nu este cazul
Planificarea pentru situații de urgență	Există proceduri operaționale în caz de situații de urgență specifice operării fiecărei instalații ?	X Sunt elaborate instrucțiuni de lucru care cuprind descrieri ale acțiunilor, ce trebuie întreprinse în caz de situații de urgență specifice operării fiecărei instalații. În fișele tehnice de securitate a substanțelor utilizate sunt descrise măsuri pentru situații de urgență.		
	Întreg personalul beneficiază de pregătirea specifică privind operațiile și măsurile ce trebuie luate în caz de urgență ?	X Întregul personal beneficiază de pregătire specifică privind operațiile și măsurile necesare în situații de urgență. Lunar se fac instruirii și anual testări pentru personalul care desfășoară activități cu substanțe periculoase.		
	Se efectuează exerciții pentru a observa capacitatea de răspuns a tuturor componentelor organizației ?	X Conform planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență al societății UNICOM OIL TERMINAL SRL în anul 2026 au fost planificate 12 exerciții privind verificarea capacității de răspuns a personalului din echipa de intervenție, din cadrul celului de urgență		

		Respectă cerințele ghidurilor / practicilor internaționale	Îndeplinește cerințele într-o măsură satisfăcătoare	Grad scăzut de conformitate, asigurând minimul de securitate
		prevăzut în planul de urgență internă. Până în prezent au fost efectuate 2 exerciții conform planului.		
	Există un audit scris în urma exercițiilor ce prezintă recomandări cu termene stabilite ?	X În urma efectuării fiecărui exercițiu de testare a planului de urgență se întocmește un raport de evaluare a modului de desfășurare și acțiune a personalului echipelor proprii de intervenție care conține recomandări și termene de remediere a deficiențelor constatate.		
Monitorizarea performanței	Pentru fiecare punct enunțat în cadrul politicii au fost stabilite obiective ce duc la îndeplinirea acestora ?	În raportul de securitate revizuit, ediția 2025, au fost stabilite obiective pentru ducerea la îndeplinire a performanței la fiecare loc de muncă critic. Operatorul economic va reanaliza raportul de securitate elaborat, în scopul identificării următoarelor aspecte: - stabilirea frecvenței pentru toate scenariile analizate; - detalierea, pentru fiecare scenariu, a formulelor de calcul utilizate, a ipotezelor și algoritmilor de lucru și a resurselor bibliografice care au stat la baza determinării frecvențelor; - utilizarea unor metodologii / tehnici		

		Respectă cerințele ghidurilor / practicilor internaționale	Îndeplinește cerințele într-o măsură satisfăcătoare	Grad scăzut de conformitate, asigurând minimul de securitate
		sistematice de analiză a riscurilor adecvate în documentațiile întocmite.		
	Au fost stabilite programe ce asigură îndeplinirea obiectivelor ?	X Prin instrucțiunile de lucru din manualul calitatii au fost stabilite măsuri privind monitorizarea performanței la fiecare loc de muncă critic .		
	Există un audit scris al sistemului ce prezintă recomandări cu termene stabilite ?	X UNICOM OIL TERMINAL S.R.L a făcut dovada aplicării sistemului conform cerințelor normei și este certificat în conformitate cu procedura SGS UNITED KINGDOM – CERTIFICAT HU05/1629 EN ISO 9001:2000		
Adoptarea și implementarea mecanismelor de investigare	Există o procedură care stabilește care sunt avariile / accidentele ce trebuie investigate ?		X La nivelul societății există implementată procedura care să stabilească incidentele/accidentele ce trebuie investigate.	
	Există o procedură care să stabilească o metodologie sistematică de investigare a avariilor / accidentelor ?		X La nivelul societății există implementată procedura de investigare a incidentelor/accidentelor ce trebuie investigate.	
	Există un mecanism clar definit prin care se utilizează lecțiile învățate de		X Da.	

		Respectă cerințele ghidurilor / practicilor internaționale	Îndeplinește cerințele într-o măsură satisfăcătoare	Grad scăzut de conformitate, asigurând minimul de securitate
	pe urma avariilor / accidentelor ?			
	Se menține un registru cu toate avariile / accidentele	X Există un registru cu evidența avariilor, incidentelor și accidentelor ce se pot produce pe amplasamentul unității		
Audit și revizuire	Există stabilit un sistem clar de auditare a întregului sistem de management al siguranței ?	X Există un audit scris intern pe linia sistemului de management integrat care se face anual și de un audit de supraveghere și certificare efectuat de SGS UNITED KINGDOM – CERTIFICAT HU05/1629 EN ISO 9001:2000		
	Sunt stabilite criterii de verificare prin audit al sistemului de management al siguranței ?	UNICOM OIL TERMINAL S.R.L a făcut dovada aplicării sistemului conform cerințelor normei și este certificat în conformitate cu procedura SGS UNITED KINGDOM – CERTIFICAT HU05/1629 EN ISO 9001:2000		
	Sunt atent urmărite recomandările rezultate în urma auditurilor, având desemnate termene de finalizare și persoane responsabile ?	X După fiecare audit se stabilește un plan în urma auditurilor interne în care sunt prevăzute neconformitățile cu termene de realizare.		
Personal contractant	Măsurile prezentate mai sus se regăsesc			Nu este cazul

	Respectă cerințele ghidurilor / practicilor internaționale	Îndeplinește cerințele într-o măsură satisfăcătoare	Grad scăzut de conformitate, asigurând minimul de securitate
și în colaborarea cu contractorii ?			

Verificare în teren

	Respectă toate cerințele legale / Asigură un grad ridicat de protecție / siguranță	Îndeplinește majoritatea cerințelor legale / Asigură protecție / siguranță într-o măsură satisfăcătoare	Grad scăzut de conformitate, asigurând minimul de securitate
Accesul pe amplasament	Accesul pe amplasament se realizează conform Planului de securitate a facilității portuare (avizat de auditori din APDM), a Planului de pază avizat de Poliția Transporturi. Accesul pe amplasament se face pe bază de cartelă electronică, întreaga incintă fiind monitorizată TVCI permanent. Paza obiectivului se face prin personal propriu atestat.		
Sistemele de avertizare / alarmare	Înștiințarea și alarmarea personalului se face cu o sireună electronică de alarmare 1200W, amplasată în incinta amplasamentului, de către dispecerul tehnolog care în urma verificării pe timpul inspecției, este în stare de funcționare.		
Sistemele de comunicații în interiorul și exteriorul amplasamentului	Comunicarea în interiorul obiectivului se face prin sistemul de telefonie internă și mobilă, precum și prin telefoane emisie recepție. Comunicarea cu exteriorul obiectivului se face telefonic și prin fax cu autoritățile publice județene, locale, instituțiile publice cu atribuții în gestionarea unui accident major în care sunt implicate substanțe periculoase și operatorii limitrofi amplasamentului.		
Echipamentele și instalațiile de protecție	Pe amplasament se asigură dotarea cu dispozitiv de protecție și aparat de măsură și control-portabil/explozimetru, care este utilizat în cadrul operațiunilor care necesită această măsură de protecție și siguranță.		

	Respectă toate cerințele legale / Asigură un grad ridicat de protecție / siguranță	Îndeplinește majoritatea cerințelor legale / Asigură protecție / siguranță într-o măsură satisfăcătoare	Grad scăzut de conformitate, asigurând minimul de securitate
	Tot personalul încadrat în punctele critice existente pe amplasament posedă echipamente de protecție individuală.		
Echipamentele și instalațiile de intervenție	Gradul de dotare cu mijloace de intervenție și se protecție individuală este de 100%.		
Evaluarea răspunsului operatorului economic în urma simulării unei situații de urgență	Pe timpul inspecției nu s-a executat un exercițiu de simulare a unei intervenții. Ultimul exercițiu de evaluare a planului de urgență internă și a planului de urgență externă a fost executat în data de 12.12.2024.		

Sumarul constatărilor inspecției :

Cu ocazia executării inspecției au fost verificate și evaluate documentele elaborate în domeniul managementului securității, sistemele de avertizare/alarmare și de comunicații, precum și echipamentele și mijloacele de protecție și intervenție.

Pe timpul inspecției nu au fost constatate deficiențe privind actul managerial pe linia gestionării substanțelor periculoase și a prevenirii unui accident major, precum și modul de organizare și executare a activităților planificate și desfășurate în cadrul obiectivului.

În urma inspecției s-au constatat următoarele:

- în raportul de securitate revizuit în anul 2025 în conformitate cu prevederile art. 10, alin. 1, lit. b) din Legea 59/2016, au fost identificate 25 de scenarii posibile în funcție de riscurile potențiale (mecanic, termic, electric și chimic) și tipurile de evenimente (avarie, incendiu, explozie, dispersie toxică) în care pot fi implicate substanțe periculoase specifice obiectivului. Din cele 25 de scenarii, conform matricei de evaluare a riscului probabilitate, rezultă:

- 2 scenarii au gravitate minoră/probabilitate – izolat, ocazional,
- 2 scenarii au gravitate moderată/probabilitate –izolat,
- 16 scenarii au gravitate majoră/probabilitate - izolat,
- 5 scenarii au gravitate catastrofică / probabilitate –improbabil.

În planul de urgență internă care a fost aprobat de către ISU Galati, în luna aprilie 2025, în conformitate prevederile cu art. 13, alin(7) din Legea 59/2006 și O.M.A.I. 156/2017 au fost identificate 25 de scenarii, în funcție de tipologia substanțelor periculoase (toxice, inflamabile și periculoase pentru mediu), surse de risc (motorină, benzină, păcură, GPL) existente pe amplasament.

În conformitate cu prevederile anexei (6), punctul (6) din Legea 59/2016 pe site-ul societății au fost actualizate informațiile privind vizitele pe amplasament ale autorităților desemnate în legea menționată.

Activitățile prevăzute în perioada iunie 2025 - martie 2026 în *planurile de pregătire în domeniul situațiilor de urgență pentru ani 2025 și 2026* s-au desfășurat conform planificării.

Documentele verificate pe linia gestionării substanțelor periculoase și a prevenirii unui accident major sunt viabile, operaționale și sunt întocmite în conformitate cu legislația în vigoare.

Mentenanța mijloacelor/instalațiilor de apărare împotriva incendiilor – verificarea/repararea instalațiilor fixe de limitare și stingere a incendiilor se execută cu operator economic atestat – LUMI-PROD S.R.L. (certificat de atestare seria A nr. 1814/17.02.2012 emis de Centrul Național pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă – IGSU MAI) în baza unui contract cu perioadă nedeterminată, nr. 038/05.03.2010 – act adițional nr.001/03.01.2011. Ultima revizie periodică efectuată la instalațiile de apărare împotriva incendiilor (instalație de răcire cu apă și spumă, distribuitoare P.S.I., vane de distribuție pentru fiecare rezervor, inel subteran pentru alimentarea distribuitorilor P.S.I., tunuri fixe P.S.I., vane pompe LOTRU și hidranți exteriori, etc.) s-a efectuat conform celor înscrise în registrul de procese verbale de verificare a instalațiilor de stingere în data de 05.10.2025 – verificarea efectuându-se semestrial;

- sistemul de înștiințare, avertizare și alarmare, compus dintr-o sirenă electronică tip 1200W, interconectată cu sistemul integrat al ISUJ Galați, i se asigură mentenanța tehnică operator economic atestat AXATEL SERVICE S.R.L (certificat de atestare conform adresa nr. 4757225/15.07.2016 emis de Centrul Național pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă – IGSU MAI) în baza unui contract cu perioadă nedeterminată, nr. 590/13.07.2016. Ultima revizie periodică efectuată la sistemul de înștiințare, avertizare și alarmare s-a efectuat conform celor înscrise în registrul de procese verbale de verificare a sistemului de înștiințare, avertizare și alarmare în data de 02.03.2026 – verificarea efectuându-se lunar.

- la nivelul operatorului instalațiile și echipamentele utilizate în ariile periculoase EX (terminalul produse petroliere) sunt verificate anual de către Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare și Protecție Antiexplozivă INSEMEX Petroșani și se emite Raportul de protecție la explozie. Ultima verificare a fost realizată la data de 28.01.2025 / Atestat de conformitate nr. GANEx.Sp.2025.049.2924X valabil 28.01.2028.

- la nivelul operatorului, recipientele de stocare GPL din stația de tranzvazare GPL/rampa auto au fost supuse unei inspecții tehnice ISCIR (revizie interioară și verificare încărcare presiune hidraulică) în luna ianuarie 2026;

- la nivelul operatorului, pentru conductele tehnologice GPL din gospodăria de tranzvazare GPL, s-a efectuat o inspecție tehnică ISCIR (verificare exterioară și încărcare presiune) în luna decembrie 2024 – cărțile tehnice ale instalațiilor fiind depuse la ISCIR;

- verificarea instalațiilor și sistemelor de captare și scurgere la pământ a sarcinilor electrostatice/descărcărilor electrice atmosferice s-a efectuat de către personal autorizat A.N.R.E. – DIAMSES S.R.L. Ultima verificare s-a realizat la data de 30.09.2025, termenul pentru următoarea verificare anuală fiind în luna septembrie 2027.

- s-a depus documentația de emiteră a avizului de înființare a SPSU la I.S.U. Galați cu nr.832/12.04.2023, documentație respinsă cu motivația că documentația este incompletă și neconformă cu prevederile *Anexei nr.8 la Criteriile de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență*, aprobate prin *OMAI nr.51/2024*.

- În conformitate cu adresa ISUJ Galați nr. 1939972 din 18.02.2026, având în vedere faptul că au fost identificate situații în care scenariile de accidente considerate nu au efecte în afara amplasamentului, operatorul economic trebuie să reanalizeze politica de prevenire a accidentelor majore (PPAM) și rapoartele de securitate (RS) elaborate, în scopul identificării următoarelor aspecte:

- stabilirea frecvenței pentru toate scenariile analizate;

- detalierea, pentru fiecare scenariu, a formulelor de calcul utilizate, a ipotezelor și algoritmilor de lucru și a resurselor bibliografice care au stat la baza determinării frecvențelor;
 - utilizarea unor metodologii / tehnici sistematice de analiză a riscurilor adecvate în documentațiile întocmite
- Conform prevederilor art. 8, pct. (1) și (5) din Legea nr.59/2016, operatorul economic trebuie să revizuiască periodic, cel puțin o dată la 5 ani, și actualizează, dacă este necesar politica de prevenire a accidentelor majore (PPAM).
- **Analiza măsurilor stabilite anterior în R.I. nr. I.S.U. nr. 2738870 din 03.06.2025**
1. Constituirea serviciului propriu/privat pentru situații de urgență, conform prevederilor art.36, alin. 2 din OMAI 51/2024 - NEREALIZATĂ.

Sancțiuni aplicate (conform prevederilor Legii nr.59/2016):

Nr. crt.	Persoana sancționată	Neregula sancționată	Bază legală încălcată	Bază legală de sancționare	Serie/nr. PVCSC	Sancțiuni		
						Principale		Complementare
						Tipul sancțiunii	Valoare amendă	
1	UNICOM OIL TERMINAL S.R.L.	Nu a fost revizuită, cel puțin o dată la 5 ani, politica de prevenire a accidentelor majore (PPAM), prin care trebuie să se asigure un nivel ridicat de protecție a sănătății umane și a mediului, cuprinzând obiectivele globale și principiile de acțiune ale operatorului, rolul și responsabilitatea gestionării, precum și angajamentul privind îmbunătățirea continuă a controlului pericolelor de accidente	Art.8, alin. (5) din Legea nr. 59/2016	Art. 24, alin. (1), lit. c din Legea nr. 59/2016	M/08324	avertisment	-	-

Nr. crt.	Persoana sancționată	Neregula sancționată	Bază legală încălcată	Bază legală de sancționare	Serie/nr. PVCSC	Sancțiuni		
						Principale		Complementare
						Tipul sancțiunii	Valoare amendă	
		majore care se pot produce pe amplasament.						

Măsurile stabilite și termenele de realizare :

1. Notificarea celor trei instituții semnatare ale prezentului raport de inspecție înainte de următoarele evenimente: orice creștere ori scădere semnificativă a cantității sau orice schimbare semnificativă a naturii ori a formei fizice a substanțelor periculoase prezente sau o modificare semnificativă a proceselor în care acestea se utilizează, modificarea instalațiilor care ar putea avea consecințe semnificative în termeni de pericol de accident major, închiderea definitivă a amplasamentului sau dezafectarea acestuia, modificarea datelor persoanelor responsabile de pe amplasament;

Termen : permanent

Răspunde : Conducerea societății

2. Monitorizarea activităților desfășurate și exploatarea instalațiilor existente în punctele critice existente în cadrul obiectivului în condiții de deplină siguranță;

Termen : permanent

Răspunde : Conducerea societății

3. Executarea tuturor activităților planificate conform planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență pe anul 2026 (exerciții de testare a planului de urgență internă, instructaje periodice, convocări, etc.)

Termen : permanent

Răspunde : Conducerea societății

4. Punerea la dispoziția publicului a sintezei prezentului raport de inspecție, conform prevederilor anexei (6), punctul (6) din Legea 59/2016, în condițiile respectării prevederilor legale privind confidențialitatea.

Termen : permanent

Răspunde : Conducerea societății

5. Actualizarea site-ului societății cu informațiile precizate în art.14, alin.1 și alin.2, lit. a) a legii 59/2016

Termen : permanent

Răspunde : Conducerea societății

6. Obligația de luare a tuturor măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor majore și limitare a consecințelor acestora asupra sănătății umane și asupra mediului prin acordarea unei atenții sporite în ceea ce privește risurile generate de reducerea neprevăzută a personalului rămas pe amplasament, operațiunile de pornire/oprire a instalațiilor, condițiile de stocare a substanțelor periculoase, activitățile de mentenanță ale instalațiilor și tehnicii P.S.I. etc. În vederea celor prezentate se impune documentarea, elaborarea și implementarea unor proceduri care să asigure că măsurile puse în aplicare pentru a preveni infectarea angajaților și a personalului subcontractat pentru diferite servicii, inclusiv reducerea posibilă a numărului de personal, nu vor afecta prioritatea menținerii în siguranță a instalațiilor de pe amplasament.

Termen : permanent

Răspunde : Conducerea societății

7. Constituirea și avizarea serviciului privat pentru situații de urgență (sau încheierea unui contract cu o societate comercială care să presteze această activitate, societate comercială care trebuie să dețină avizele necesare).

Termen : urgent

Răspunde : Conducerea societății

8. Reanalizarea politicii de prevenire a accidentelor majore (PPAM) și a rapoartului de securitate (RS) elaborate și transmiterea acestora către ISUJ Galați, ținând cont de cerințele menționate în adresa ISUJ Galați nr. 1939972 din 18.02.2026.

Termen : cel târziu până la data de 28.05.2026


Răspunde : Conducerea societății

Cu privire la modul în care au fost remediate deficiențele constatate, vor fi informate în scris autoritățile competente până la 30.03.2026.

Înșușirea măsurilor stabilite :

**Semnătura și stampila
unității controlate**

**Director General
DULGHERU Marius**



Titular de activitate : **UNICOM OIL TERMINAL S.R.L.**

Semnăturile autorităților competente participante la control :

I.S.U.J. Galați

Cpt.


ROȘU Cristian

D.J.M. Galați

Consilier


OUATU Eugen

C.J.G.N.M. Galați

Comisar


HARABAGIU Camelia

Prezentul raport de inspecție a fost încheiat în 4 exemplare, din care un exemplar pentru Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Galați, un exemplar pentru Agenția Națională Pentru Mediu și Aree Protejate - Agenția pentru Protecția Mediului Galați, un exemplar pentru Inspectoratul pentru Situații de Urgență “General Eremia Grigorescu” al Județului Galați și un exemplar pentru titularul activității inspectate.

